




## Sethús

Í Homrum 25, Kollafjørður



Talan er um eini eldri umvæld hús í trimum hæddum, ið vera seld sum tey standa.

Á loftinum og í miðhæddini er alt tikið niður út ímóti útveggum, so bara gólv og bjálkalæg eru eftir í millum hæddirnar. Kjallarin er grivin niður og nýtt gólv við gólvvarma og rørum til baðirúm eru stoypt, so keyparin kann sjálvur seta sín dám á innrættingina og innrættað húsið sum ein sjálvur vil.

Ein grund, har bilhús fyrr hevur verið, hoyrir til ognina.

Húsini standa væl fyri í hugnaligum, barnavinarligum og náttúruvøkrum umhvørvi, við sera góðum útsýni yvir fjørðin og bygdina. Stutt er til dagstovn, skúla og matvøruhandil, og bussurin koyrir beint framvið.

### Prísuppskot 1.595.000 kr.

Dømi um fígging: Afturgjaldstíðin er 25 ár

Útgjald, 10% **159.500 kr.**

Mðr. gjald – áðrenn rentustuðul **8.411 kr.**

Mðr. gjald – eftir rentustuðul **7.200 kr.**

Útrokningin er vegleiðandi. Vit taka støði í, at rentan er óbroytt alt tíðarskeiðið á 4,70% fyri alla lánsupphæddina, og at rentustuðul er 35%. Rentustuðul verður bert veittur til egnan bústað. Hædd er tikin fyri vanligum kostnaðum, so sum stovningarprovisión, tinglýsing og avgreiðslugjöldum.

Kortalmynd

Útskrift



Útskrivað 27-04-2023

## Lýsing 1

|  |  |
|--|--|
| Fyriliggur húsaskoðan og seljarans upplýsingar       | Nei, og tískil verður mælt til, at áhugaður keypari kannar ognina saman við serkønum |
| Bjóðar seljari eigaraskiftistrygging galdandi í 5 ár | Nei, og tískil verður mælt til, at áhugaður keypari kannar ognina saman við serkønum |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Slag                               | Sethús  |
| Byggisamtykt                       | Ognin liggur sambært almennu byggisamtyktini í øki A1 (bústaðarøki) |
| Matrikkul                          | 94a Kollafjørður  |
| Grundøki stødd                     | 450 m <sup>2</sup> sambært tingbókarvátan                           |
| Veleiðandi uttandura mát av ognini | Uml. 193,8 m <sup>2</sup>   |
| Byggiár                            | Umleið 1910   |
| Hæddir                             | 3   |

|  |  |
|--|--|
| Tekningar                                      | Nei  |
| Stoppikrani                                    | Í kjallarahæddini og uttanfyri                   |
| El-mátari                                      | Í kjallaranum                                    |
| Kort   | <a href="http://www.kortal.fo">www.kortal.fo</a> |
| Rottangi                                       | Ja, nýggjur niðanfyri                            |
| Eigari/ar síðan                                | 25.11.2021                                       |
| Nær kann yvirtøkudagur væntast at vera umleið? | Eftir avtalu - kann vera skjótt                  |

|             |  |
|-------------|--|
| Umhvørvi    | Friðarligt, barnavinarligt og náttúruvakurt. Gott útsýni yvir fjørðin og bygdina |
| Grannalag   | Gott   |
| Prisuppskot | Kr. 1.595.000,00   |

## Lýsing 2

|            |   |
|------------|---|
| Bilhús     | Nei, men ein grund er á stykkinum, har bilhús hefur verið |
| Tak        | Aluminium   |
| Vindeygu   | Plast og timbur á loftinum                                |
| Termorútar | Ja  |
| Úthurðar   | Plast   |
| Klædningur | Timbur  |
| Bjálving   | Ja  |

|          |   |
|----------|---|
| Grund    | Grót og betong                                |
| Gólvhiti | Í niðastu hæddini er gjørt klárt til gólvhita |

**Bygningur/ar**

|                                     | A                         | B | C |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|
| Byggiár                             | Umleið 1910               |   |   |
| Ovara hædd                          | Uml. 40 m <sup>2</sup>    |   |   |
| Miðhædd                             | Uml. 76,9 m <sup>2</sup>  |   |   |
| Niðara hædd                         | Uml. 76,9 m <sup>2</sup>  |   |   |
| Vegleiðandi uttandura mát av ognini | Uml. 193,8 m <sup>2</sup> |   |   |

GG. Mátini eru bert vegleiðandi.

**Lýsing 3**

Upplýsingar frá seljara um ognina:

|   | Ja | Nei | ?<br>(veit ikki) |
|---|----|-----|------------------|
| Eru partar av ognini, ið ikki eru atkomiligir?  |    | X   |                  |
| Eru bygningar av minni týðningini á ognini ella í so ringum standi, at tað tænar ikki nøkrum endamáli at lýsa teir? |    | X   |                  |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:   |    |     |                  |
|   |    |     |                  |
| Eru umvælingar gjørdar á ognina?  | X  |     |                  |
| Er talan um sjálvbygging?   |    |     | X                |
| Hvørjar umvælingar og nær, og hvat er sjálvbyggt?   |    |     |                  |
|   |    |     |                  |
|   |    |     |                  |
|   |    |     |                  |

Aðrar viðmerkingar:

## Fundament / sokkul

|   | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|---|----|-----|---------------------|
| Er hella?   | X  |     |                     |
| Er nakað av bygninginum funderað av nýggjum?                                |    | X   |                     |
| Eru ábøtur gjørdar á fundament / sokkul / grund?                            | X  |     |                     |
| Eru rivur í fundamenti / grund / sokli?                                     |    |     | X                   |
| Eru ábøtur gjørdar á uttandura trappur?                                     |    | X   |                     |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Hella er undir tí</i> |    |     |                     |
|   |    |     |                     |
|   |    |     |                     |
| Aðrar viðmerkingar:   |    |     |                     |
|   |    |     |                     |

## Kjallari / krúpikjallari / gólv móti jørðildið ella grundini

|   | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|---|----|-----|---------------------|
| Er ella hava verið trupulleikar av, at kloakkvatn hækkar í leiðingini?  |    |     | X                   |
| Er vatn nakrantíð trongt inn gjøgnum kjallaraveggirnar ella upp gjøgnum gólvið?   | X  |     |                     |
| Er krúpikjallari?   |    | X   |                     |
| Eru tekin uppá fuktrupulleikar av kondens og / ella væntandi útlufting?   |    | X   |                     |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Kjallaraveggur er tvey lög av stórum grótið móti mold á einari síðu. Nýstoypta betonggólvið nemur ikki við útveggir. Nýstoypta gólvið hevur ongantíð verið vátt</i> |    |     |                     |

**SKYN**

|                     |
|---------------------|
|                     |
|                     |
| Aðrar viðmerkingar: |
|                     |

## Út- og innveggir

|   | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|---|----|-----|---------------------|
| Eru broytingar ella umbyggingar gjørdar av bygningi/unum?   | X  |     |                     |
| Eru fukt- og / ella modnaplettir á veggunum?  |    |     | X                   |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Her eru eingir veggir í húsunum. Alt er opnað og tað gamla tikið niður.</i> |    |     |                     |
| <i>Uppi á eru 70 mm steinull innan fyri klædning við nýggjum dúki.</i>  |    |     |                     |
| Aðrar viðmerkingar:   |    |     |                     |
|   |    |     |                     |

## Vindeygu og hurðar

|   | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|---|----|-----|---------------------|
| Eru nakrir termorútar punkteraðir?<br>Hvørjir?  |    | X   |                     |
| Eru skaðar / manglar á hongslum / lásam v.m. á vindeygum og hurðum?   |    | X   |                     |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Vindeygu og hurðar uppiá eru umleið 7 ára gomul og í kjallarahæddini eru tey frá 2023</i> |    |     |                     |

|                     |
|---------------------|
|                     |
|                     |
| Aðrar viðmerkingar: |
|                     |

Loft / skilagólv og gólv

|   | Ja | Nei | ?<br>Veit<br>ikki) |
|---|----|-----|--------------------|
| Eru ella hava verið trupulleikar við loftum?  |    | X   |                    |
| Eru ella hava verið trupulleikar við skilagólvum?   | X  |     |                    |
| Eru skaðar á gólvum, ella nakað, ið er dult við teppum ella innbúgvi?<br>t.d. fuktskaðar, rivur, o.s.fr.  | X  |     |                    |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Gólvvið uppiá er tað gamla sum er í húsinum. Tey eru ikki í góðum standi, men undirsløgini undir gólvinum eru í góðum standi.</i> |    |     |                    |
|   |    |     |                    |
|   |    |     |                    |
| Aðrar viðmerkingar:<br><i>Gólvvið í kjallaranum eru nýstoypt við rioneti og 20 mm pex rørum til gólvhita.</i>   |    |     |                    |
|   |    |     |                    |

Innandura trappur

|  | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|--|----|-----|---------------------|
|  |    |     |                     |

**SKYN**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Hava skaðar verið á trappum?  |  | X |  |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Har eru ongar trappur frá kjallaranum til miðhæddina, men uppruna trappurnar frá miðhædd til loft eru í finum standi.</i> |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| Aðrar viðmerkingar:   |  |   |  |
|   |  |   |  |

**Tekja**

|  | Ja | Nei | ?<br>(veit ikki) |
|--|----|-----|------------------|
| Hevur tekjan verið ótøtt?  | X  |     |                  |
| Hava trupulleikar verið við inndekningi, vindskeiðum, takrennum?   |    |     | X                |
| Er atgongd til ovastaloft?   |    | X   |                  |
| Er atgongd til vaðing?   |    | X   |                  |
| Eru ella hava verið skaðar við skorsteinum, t.d. rennisót?   |    | X   |                  |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Skorsteinurin er tikin niður og gjørt er klárt til at seta eina nýmótans hitaskipan í.</i> |    |     |                  |
| <i>Har er einki ovastaloft og opið er uppundit tróðrið. Har eru tekin um at vatn hevur likið inn har sum skorsteinurin var.</i>                  |    |     |                  |
|  |    |     |                  |
| Aðrar viðmerkingar:  |    |     |                  |
|  |    |     |                  |

**Klædningur**

|   | Ja | Nei | ?<br>(veit ikki) |
|---|----|-----|------------------|
| Hava trupulleikar (lekar, rot o.a.) verið við klædninginum? |    |     |                  |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:             |    |     |                  |
|   |    |     |                  |



# SKYN

|                     |
|---------------------|
|                     |
|                     |
| Aðrar viðmerkingar: |
|                     |

## Vátrúm

|  | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|--|----|-----|---------------------|
| Er ella hava verið trupulleikar við vátrúmum?  |    | X   |                     |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>Har er onki baðirúm, men rør eru lögð í gólv til baðirúm í kjallarahæddini</i> |    |     |                     |
|  |    |     |                     |
|  |    |     |                     |
| Aðrar viðmerkingar:  |    |     |                     |
|  |    |     |                     |

## HVS- og el innleggingar

|  | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|--|----|-----|---------------------|
| Eru ella hava verið trupulleikar av hita, vatni ella saniteti?   |    | X   |                     |
| Eru ella hava verið trupulleikar av el-innleggingini?  |    | X   |                     |
| Er nakað el sjálvbygt?   |    | X   |                     |
| Viðmerkingar um svarað er ja ella nei omanfyri:<br><i>El, hiti og sanitet má leggjast av nýggjum í húsunum.</i>  |    |     |                     |
| <i>Innlegging til vatn, el og fibur kápil til internet er.</i>   |    |     |                     |
|  |    |     |                     |
| Aðrar viðmerkingar:<br><i>Rottangin er umleið 7 ára gamal og har eru nýmótans 110 mm rør í. Eitt rør er lagt til omanfyri húsini til uppruna baðrúm í miðhædd.</i> |    |     |                     |

## Aðrar upplýsingar

|  | Ja | Nei | ?<br>(veit<br>ikki) |
|--|----|-----|---------------------|
| Kemur tað fyri, at grundøki ella partar av tí standa undir í vatni?  |    | X   |                     |
| Hava trætumál, rættarmál ella sýnsmál v.m. verið viðvíkjandi feilum og/ella manglum við ognini?  |    | X   |                     |
| Eru skaðadjór sum fýrur, rotta, silvurfiskur, mýs og líknandi í ognini?  |    | X   |                     |
| Eru partar av ognini, ið ikki er gjørt av fakfólki ?   | X  |     |                     |
| Um ja, hvat? Rørlegging og Skelet til veggina í kjallara   |    |     |                     |
| Aðrar viðmerkingar:<br><i>Alt timbur í húsinum (sperrur og líknandi) er sprøjtat fyri fýr. Men vit hava onginklár tekin sæð um fýr í ognini, men sprøjtadu alíkavæl.</i> |    |     |                     |
|  |    |     |                     |

Tikið inn

|       |                  |       |               |             |            |
|-------|------------------|-------|---------------|-------------|------------|
| Navn: | Dánjal Magnussen | Tlf.: | +298 23 44 00 | Dagfesting: | 16-05-2023 |
|-------|------------------|-------|---------------|-------------|------------|

Kunning og serligar viðmerkingar um ognina og sölutilfar annars

Upplýsingar í bústaðarlýsingini eru givnar eftir eigarans bestu sannføring. Seljari hevur eisini eftir besta førimuni givið fleiri upplýsingar um ognina undir lýsing 3 viðvíkjandi seljarans upplýsingum um ognina, og verður mælt til, at áhugaður keypari serliga tekur atlit til tey viðurskifti, ið upplýst eru um, og bjóðar samsvarandi teimum ivamálum, ið møguliga eru. Eiheldur kann tað væntast, at eigarin hevur nøktandi kunnleika til standin og støðuna, hetta eitt nú innlit í rør-, hvs-, el- og kloakkeringsviðurskifti v.m., og má fyrilit takast fyri hesum, og tískil verður altíð mælt til, at áhugaðir keyparar hava serkøn við sær at sýna og gjøgnumganga ognina, áðrenn tey bjóða upp á ognina.

Dagfest:

Undirskrivað av seljara:

---